| 行政相对人名称 | 宝丰嵩阳盛源煤业有限公司 |
|------------|-------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | |
| (或组织结构代码、 | 91410404052265211Y |
| 工商注册号) | |
| 法定代表人 | 栗万明 |
| 地址 | 平顶山市宝丰县大营镇宋坪村南1千米 |
| 行政检查类别(日常 | 日常检查 |
| 检查、双随机检查) | |
| 行政执法人员 (执法 | 杜群峰: 410404000013 王军伟: 410404000072 |
| 证号) | |
| 行政检查依据 | 《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等 |
| 行政检查内容 | 1、2项:斜巷机电运输;3、安全监测仪器仪表; |
| | 4、瓦斯监测监控装置; 5、采区通风设施。 |
| 行政检查时间 | 2023-11 - 3 08:32:26——11: 18: 32 |
| 行政检查地点 | 宝丰嵩阳盛源煤业有限公司 |
| 行政检查结果 | 1. 21 采区轨道运输上山变坡点处阻车器右侧磨损。 |
| | 2. 三联巷右侧采区皮带上山中段人行侧有 16 米距离偏 |
| | 小,需扩修。 |
| | 3. 21061 回风掘进工作面一台便携液晶显示器数据失 |
| | 真,出现故障,需调换。 |
| | 4.21041配采工作面瓦斯传感器挂设位置不当滞后8米, |
| | 需调整至合适位置。 |

| | 1 掘进工作面的回风侧与风桥巷间的人行联络绕 000000000000000000000000000000000000 |
|--------------------|--|
| 行政检查机关 平顶山市 | 市石龙区应急管理局 |
| 备注 | |