

<b>行政相对人名称</b>	平顶山市石龙区双喜加油站
<b>统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)</b>	91410404L70837394P
<b>法定代表人</b>	张东涛
<b>地址</b>	平顶山市石龙区韩梁路与 207 国道交叉口
<b>行政检查类别(日常 检查、双随机检查)</b>	双随机检查
<b>行政执法人员(执法 证号)</b>	郑自勋 410401000052 、徐彬 410401000053
<b>行政检查依据</b>	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产 条例》等
<b>行政检查内容</b>	1、生产经营单位的主要负责人履行对本单位法律、 法规及各项制度执行情况。 2、安全生产教育和培训情况。 3、安全生产隐患排查治理情况。 4、劳动防护用品发放情况。 5、安全费用投入使用情况。 6、应急预案演练情况。 7、主要负责人和安全管理人員安全生产知识和管理 能力及考核。
<b>行政检查时间</b>	2023-10-8 09:30:06
<b>行政检查地点</b>	平顶山市石龙区双喜加油站
<b>行政检查结果</b>	1.油罐区有落叶需及时清理。 2.2023 年 9 月份劳动防护用品发放台账个别领取人

	有代签。 3.触电事故现场处置演练照片未标注日期。
<b>行政检查机关</b>	平顶山市石龙区应急管理局
<b>备注</b>	