

<b>行政相对人名称</b>	平顶山市石龙区双喜加油站
<b>统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)</b>	91410404L70837394P
<b>法定代表人</b>	张东涛
<b>地址</b>	平顶山市石龙区韩梁路与 207 国道交叉口
<b>行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)</b>	<b>日常检查</b>
<b>行政执法人员 (执法 证号)</b>	马延伟、刘鲁峰，证件号码为 <u>410404000057</u> 、 <u>410404000071</u>
<b>行政检查依据</b>	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
<b>行政检查内容</b>	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
<b>行政检查时间</b>	2024.8.6
<b>行政检查地点</b>	平顶山市石龙区双喜加油站
<b>行政检查结果</b>	1、油罐液位仪未配置 UPS 电源； 2、3#油罐检查井内一管道法兰缺少 3 条螺栓； 3、更新卸油作业安全规程； 4、更新加油站双预防体系公示栏、告知牌。
<b>行政检查机关</b>	平顶山市石龙区应急管理局
<b>备注</b>	