

行政相对人名称	中国石油河南平顶山销售分公司石龙区第二加油站
统一社会信用代码 (或组织结构代码、 工商注册号)	91410404779428042L
法定代表人	佟胜欣
地址	石龙区宝山路与宝石路交叉口
行政检查类别 (日常 检查、双随机检查)	日常检查
行政执法人员 (执法 证号)	<u>马延伟、李国宾、刘鲁峰</u> ，证件号码 <u>16040124037</u> 、 <u>16040124047</u> 、 <u>16040124038</u>
行政检查依据	《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》 等
行政检查内容	1. 履行安全管理职责情况。 2. 应急管理情况。 3. 劳动防护情况。 4. 三级教育情况。
行政检查时间	2024.12.17
行政检查地点	中国石油河南平顶山销售分公司石龙区第二加油站
行政检查结果	1、完善隐患排查台账； 2、风险告知卡责任人填写不清晰。
行政检查机关	平顶山市石龙区应急管理局
备注	